

Dotyczy RKO z dnia 21 czerwca 2021 w przedmiocie „Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w ramach inwestycji pn.: „Remont konserwatorski kościoła pw. św. Jana Chrzyciela i MB Szkaplerznej w Krakowie-Krzyszowicach”

**W dniu 01.07.2021r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:**


„Zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Element 2 „Remont więźby dachowej” poz. 2.1-2.6 zawierają krotność 0,2. Czy jest to błąd i należy uwzględnić te pozycje bez wpisywania krotności (czyli krotność 1) ?
2. Element 10 „Fumigacja obiektu” poz. 10.1 jest w przedmiarze natomiast została pominięta w RKO. Czy zatem należy tej pozycji przedmiarowej nie wyceniać ?”

**W związku z powyższym udziela się następującej odpowiedzi:**

Podstawą do wyliczeń ofertowych powinna być dokumentacja projektowa i zapisy RKO a przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym (zgodnie z zapisem RKO). W związku z tym:

- Ad.1. Kościół posiada więźbę dachową zasadniczo w dobrym stanie wymienioną po translacji kościoła (zapisy programu prac konserwatorskich), stąd oceniając zakres napraw konstrukcyjnych (w RKO punkt 1.4) po wizji lokalnej można przyjąć do wyceny krotność w stosunku do powierzchni dachu lub w inny sposób określić zakres koniecznej ingerencji. Odczyszczeniu i impregnacji podlegać będzie cała więźba, stąd w tym zakresie należy przyjąć całkowitą powierzchnię więźby (w RKO pkt 1.3 i 1.5).
- Ad.2. Fumigacja nie jest wyliczona w RKO w rozdziale III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 2. Zakres prac - dlatego nie należy tego zakresu prac wyceniać.

  
.....  
Z up. Małgorzata Leonowicz