

OBMIAR ROBÓT DLA ZADANIA:

RENOWACJA WNĘTRZA BAZYLIKI ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W KRAKOWIE

DETAL	ILOŚĆ M2	UWAGI
Polichromie	2382,20 m2	zawilgocenie 20%
Ołtarz główny /kamienny/ 70% złocenia	119,00 m2	ubytki 10% ubytki w złoceniach 35%
Ołtarz boczny /kamienny/ 12% złocenia	41,00 m2	ubytki 10% ubytki w złoceniach 30%
Ołtarz boczny /kamienny/ 12% złocenia	41,00 m2	ubytki 10% ubytki w złoceniach 30%
Tablice kamienne /epitafia/	98,14 m2	
Detale kamienne	61,20 m2	
Portal kamienny	7,58 m2	
Detale kamienne /okna w ścianach/	18,50 m2	
Obrazy na płótnie	70,28 m2	
Ramy drewniane złoczone	54,28 m2	
Stalle drewniane i ambona	229,96 m2	ubytki 38%
Konfesjonały drewniane	54,21 m2	ubytki 17%
Drzwi stalowe kute	4,60 m2	ubytki 16%
Drzwi drewniane	76,00 m2	ubytki 10%
Krzyż drewniany /x2/	13,20 m2	
Balaski polichromowane kamienne	14,30 m2	

PEŁNOMOCNIK

o. *Eukasz Brochaczek*

KLASZTOR FRANCISZKANÓW
 pl. Wszystkich Świętych 5
 31-004 Kraków
 tel. 012 422 53 76 faks 012 422 71 61
 Regon 040013365 NIP 676-11-73-438